




Bild 1: Statiktabelle ohne Staleinschub



$$F_{\max} = L/200$$

$$I_x: 657.9 \text{ cm}^4$$





Bild 2: Statiktabelle mit Staleinschub



$$F_{\max} = L/200$$

$$I_x: 2472.93 \text{ cm}^4$$